

令和5～7年度健康増進施設 修繕費 実績

(円)

	金額
令和5年度	3,832,950
令和6年度	2,060,860
令和7年度	2,046,880

令和5年度	修繕内容
1	トレッドミルT655基盤取替修理
2	プールホール系統空調室外機修理
3	ジェットバスろ過系統修理(3法弁取替)
4	ジェットバス系統漏水修理(ろ過装置パイプ接続部) うたせ湯マッサージポンプ漏水修理
5	空調プールホール系統室外機・女子更衣室室内機修理
6	エレベーター機能維持修繕 各部品取替
7	ジャグシーバス天井換気扇取替修繕
8	ミストサウナ用ポンプ取替修繕
9	消防設備修繕 光電式スポット型感知器等
10	福祉センター里楽駐車場タイル補修工事
11	プールゾーンスライダーエリア壁補修
12	女子風呂混合水栓・プール目洗い場水栓取替
13	プールゾーン地下JT-2ジェットバス系統バルブ取替修繕
14	プール受付AHU操作盤運転表示灯取替
15	給湯ボイラーオイル漏れ修繕
16	里楽プールゾーン男子風呂自閉式壁付サーモ混合水栓1カ所
17	3階空調用温水循環ポンプ取替
18	プール受付ウォータークーラー電磁弁取替
19	四季の湯濾過機修理工事費
20	地下機械室給湯用ボイラーNO.2熱源ポンプ取替
21	福祉センター3階機械室循環ポンプ配線取替
22	プールゾーン受付操作盤表示灯取替
23	給湯用ボイラー(N o . 2) 熱源ポンプ取替
24	消防設備修繕 誘導灯予備電池、光電式スポット型感知器等
25	2階パナソニック洗濯機修繕費
26	喫茶コーナー厨房LED照明器具取替修繕
27	廊下天井裏漏水
合計	

令和 6 年度	修繕内容
1	女子更衣室洗面照明 シーリングツイン・L E DNNFW21813CLE9 1 台
2	地下機械室給湯用ボイラーNo1熱源ポンプ取替 1 台
3	福祉センター里楽 3 階空調用熱源ポンプ（1 台）取替修繕
4	扇風機スイッチ取替修繕1台
5	プールゾーン地下・水風呂用温度調節器取替修繕
6	ジャグジーバイブラ装置修理（セレクトスイッチ取替）
7	プールホール系統・トレーニングルーム空調機修理（サーミスタ取替）（ドレンポンプ取替）
8	光電式スポット型感知器2種
9	エレベーター機能維持修繕 ソノレイドシール組立他
10	サウナ室前シャワー部品取替修繕
11	ジャグジー系統セレクトスイッチ取替修繕費
12	合併浄化槽押えゴム及びチューブ 交換
13	ジャグジー温度調節器取替修繕
14	ミストサウナ用ポンプ取替修繕
15	プールろ過ポンプ廻り修繕（スターデルタタイマー取替）
16	音響機器ステレオミキサー修繕
17	合併浄化槽原水ポンプ取替
18	プール系統循環ポンプ修繕費
19	ジャグジー浴槽漏水修理
20	地下機械室 2 次給湯循環ラインポンプ漏水修理
	合計

令和 7 年度	修繕内容
1	空調用ボイラー熱交循環ポンプ漏水修理
2	（光電式スポット型感知器2種）
3	トレーニングルームエアコン移設
4	里楽男子風呂シャワー修繕 1 カ所
5	ジャグジー系統ろ過装置廻り三方弁取替修繕費
6	ジェットバス温度調節器取替修繕費
7	インターホン・停電灯バッテリー取替
8	非常用呼出釦取替修繕
9	トレッドミルT655・T655L ランベルト交換修繕費
10	エレベーター カゴ上ステーション内基板取替
	合計